





Reparaturanleitung

Texbandwechsel




AsyFlex



**Die Reparatur ist ausschließlich
durch qualifiziertes Fachpersonal auszuführen!**










Montageanleitung

Schrägraffstore AsyFlex mit Führungsschiene

AsyFlex 80NF, AsyFlex G 80NF






Montageanleitung

Schrägraffstore AsyFlex mit Seilführung

AsyFlex 80F, AsyFlex G 80F



Anlage ganz abfahren und vom Netz trennen




Legen Sie alle ausgebauten Teile nur auf sauberem Untergrund ab (Karton/Malervlies).




Vor Beginn der Arbeiten alle stromführenden Leitungen vom Netz trennen und gegen Wiedereinschalten sichern.


Behang abnehmen




Schränkgehäuse abnehmen




1





2




Texband aus Bandspule lösen



Texband und Gleichsteller aus Unterschiene nehmen




Neues Texband von unten durch das Schränkgehäuse einfädeln




Neues Texband in Bandspule führen und mit Stift sichern


1




2




3




4




5




6




Verbindung von Texband und Spule auf korrekten Halt prüfen




Schränkgehäuse anbringen




1




2




Oberschiene mit Raffstore in Oberschienenenträger mittig einhängen




Oberschiene mit Raffstore in Oberschienenenträger mittig einhängen




1








2




3





Texband durch die Lamellen und die Unterschiene einfädeln











Texband auf der hohen Seite markieren




Stromverbindung wiederherstellen





Texband in den Gleichsteller einfädeln und fixieren



Gleichsteller in Unterschiene schieben – Texband leicht spannen





Behang bis zur ersten durchgängigen Lamelle nach oben fahren



Texband auf der niedrigen Seite fixieren






Texband in Gleichsteller
einführen siehe Seite 16



Parallelität der Unterschiene prüfen



Gleichsteller einstellen
siehe Seite 16



Online Shop



Konfigurieren und bestellen Sie unser umfassendes Produktsortiment, Musterartikel und Werbemittel rund um die Uhr zu Ihren persönlichen Einkaufskonditionen.

www.reflexa.de/shop

Interaktive Bestellformulare



- » Bestellen Sie per interaktivem PDF-Formular.
- » lückenlose Eingabe dank vordefinierter Eingabefelder
- » digitale Bearbeitung ohne ausgedrucktes Bestellformular
- » schnelleres Bearbeiten Ihrer Bestellung = kürzere Lieferzeiten

www.reflexa.eu

REFLEXA-WERKE
Albrecht GmbH

Silbermannstraße 29
89364 Rettenbach

Tel.: +49 (0) 8224 999-0
www.reflexa.de
info@reflexa.de