


## Klebeplatte für EOS®- Plissees

selbstklebend, transparent,  
maximale Plisseegröße 2 m<sup>2</sup>

## glue plate for EOS®- pleated blinds


self adhesive, transparent  
max. size of the pleated blind 2 m<sup>2</sup>

### Anleitung & wichtige Informationen – vor Gebrauch bitte unbedingt lesen! Important information - please read before use!




Klebeplatten für EOS®-Plissees halten auf Kunststoff- und Aluminiumfensterrahmen welche nicht speziell beschichtet, gemasert, uneben oder rau sind (Glasleistentiefe mindestens 13 mm). **Bei der Verarbeitung der Klebeplatten achten Sie bitte auf saubere und trockene Oberflächen, welche frei von z.B. Fett-, Öl- oder Silikonfilmen, sowie Schmutzpartikeln sein müssen** (mit Lösungsmitteln gereinigte Flächen müssen mindestens 2 Stunden nach der Reinigung ablüften).

Glue plates for EOS®-pleated blinds are useable for plastic and aluminium window frames which are not special coated, veined, uneven or rough (depth of the window bar at least 13 mm). **When using the glue plate please make sure that the surfaces are dry and clean. They have to be free from e.g. grease, oil or silicone films, as well as dirt particles (after using solvents the purified surfaces have to dry for at least 2 hours.)**



- (1) Beiliegende Klebefolie von der Trägerfolie abziehen und auf der EOS®-Klebeplatte anbringen **dabei die Klebefläche möglichst nicht berühren, um die Klebekraft nicht zu verringern.** Fest andrücken, mehrmals drüberreiben!
- (2) Schutzfolie entfernen und die EOS®-Klebeplatte an entsprechender Position auf der Glasleiste **mind. 20 Sekunden lang fest andrücken.** Ideale Temperatur bei 20°C, Wärme beschleunigt den Klebprozess.

- (1) The enclosed adhesive film has to be take off from the carrier film. Put it on the EOS® - glue plate, **do not touch the sticky side, so the adhesive force is not reduced.** Press strongly and rub over it several times!
- (2) Remove the protective film and press the glue plate on the marked position on the window bar 20 seconds at least. Ideal temperature at 20°C, heat accelerates the adhesive process.



- (3) EOS®-Plisseeanlage montieren.
- (3) Mount the EOS®- pleated blind.

\*Spannschuh werden mit dem Plissee geliefert clamp shoes are delivered with the pleated blind