

Reparaturanleitung


Benita, aeria, Suntigua Tuchwechsel

Hinweis: Reparatur ist nur zu zweit durchzuführen/möglich

1. Anlage ca. 50cm ausfahren (die Arme mit Gurten sichern).




2. Antrieb fahren, bis er von alleine stoppt. (untere Endlage Antrieb).
3. Endlage unten öffnen und die Sicherheitsumwicklungen von der Tuchwelle nehmen.
4. Bei der Suntigua die Seitendeckel des Gehäuses demontieren
Bilder aus Montageanleitung einfügen (S. 24 Abb 38+39) -> Marketing einfügen lassen.
5. Anschließend die Anlage fahren, bis auf der Antriebsgegenseite am Tuchwellenlager, die Kedergasse sichtbar wird.



6. Keder von der Antriebsseite aus dem Tuch in Richtung Gegenseite schieben, bis das Tuch freiliegt. *
7. Seitenkappen am Ausfallprofil abziehen (keine Verschraubung vorhanden).
8. Tuchspanner beidseitig lösen und auf der Lagerseite herausziehen.
9. Keder aus der Kedergasse ziehen -> Tuch liegt frei.
10. Gelenkarme und Tuchgasse am Ausfallprofil reinigen.
11. Tuch auf Arme legen (Ausrichtung beachten; Logo zeigt nach unten).

12. Tuch mit dem Saum an der Tuchwelle ansetzen und den Keder von der Lagerseite aus durch die Bohrung einschieben. **



13. Tuch an der Tuchwelle ausrichten/ausmitteln → Randabstände müssen gleich sein.
14. Tuch abwickeln, bis es bündig mit dem Ausfallprofil ist.
15. Tuch mit dem Saum an der Kedergasse ansetzen und den neuen Keder einschieben. **
(Tuch ausrichten)
16. Tuchspanner festziehen und die Seitenkappen montieren.
17. Gurte entfernen, Endlagen ggf. neu einstellen und Anlage Probe fahren.

*Bei Nischenmontage muss die Markise demontiert werden.

**Keder neu und somit scharfkantig → Kederenden müssen entgratet werden.